

Tilbakemelding fra NVE Miljøtilsynet til regulanten Hydro/RSK etter direkte spørsmål fra VTA (vassdragsteknisk ansvarlig) hos regulanten supplert med egne kommentarer.

Veldig tydelig og klart svar fra NVE Miljøtilsynet på mail til VTA og leder for Hydro sine anlegg i RSK.

From: Randi Holme
Sent: tirsdag 8. desember 2020 12.50
To: HYDRO ENERGI AS
Cc: Kari Bråtveit; Agnes Oppistov Lykkebø; Mari Hegg Gundersen
Subject: Tilbakemelding fra NVE - Sideelvar til Røldalsvatnet

Som følge av utbygginga av Røldal-Suldal kraftanlegg er Røldalsvatn er regulert med 17 meter, og dette medfører ein langt større variasjon i vassstanden enn før utbygging. Reguleringa a vatnet kan i seg sjølv føre til erosjonsskadar i reguleringssona, inkludert i utløp avbekkar som renn inn i vatnet, uavhengig av om bekkane er regulerte eller ikkje.

Hydro Energi sitt ansvar omfattar reguleringssona kring heile vatnet, inkludert utløp av bekkar inn i vatnet, uavhengig av om dei er regulerte eller ikkje.

Reguleringssona inngår som ein del av anlegget der Hydro Energi må gjennomførast kartlegging av farer og problemområde, i samsvar med forskrift om internkontroll § 5-6. Med bakgrunn i kartlegginga må risiko for t.d. erosjonsskader vurderast og det skal utarbeidast tilhøyrande planar og gjennomførast tiltak for å redusere risikoforholda.

Med helsing

Randi Holme
Senioringeniør

Avdeling for tilsyn og beredskap
Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575, direkte 22 95 95 18, mobil 99 21 51 22
E-post: nve@nve.no, direkte: rho@nve.no
Web: www.nve.no

Spørsmålet som ble stilt fra regulantens VTA:

Fra: Kari Bråtveit <Kari.Bratveit@hydro.com>
Sendt: fredag 13. november 2020 14:20
Til: NVE <NVE@nve.no>; Agnes Oppistov Lykkebø <Agnes.Oppistov.Lykkebo@hydro.com>
Kopi: Randi Holme <rho@nve.no>; Agnes Oppistov Lykkebø <Agnes.Oppistov.Lykkebo@hydro.com>
Emne: Sideelvar til Røldalsvatnet

Hei,

Inn til Røldalsvatnet renn der ein del elvar og bekkar.

Nokre av desse elvane er regulerte i samband med RSK utbygginga, medan andre er det ikkje.

Røldalsvatnet er regulert 17 meter.

Enkelte grunneigarar ved utløpa av desse elvane har stilt spørsmål kring erosjonsskadar i strandkanten, som dei meiner oppsto pga. for høg vannstand ved sist storflaum. Medan RSK kan dokumentera at dei overheldt konsesjonskrava kva gjaldt reguleringshøgder.


Her er t.d. bilete frå Håraelva sitt utløp til Røldalsvatnet.

Eg tenkjer at problemstillinga er todelt;

- Utvasking i strandsonen/elvevifta pga. hyppig regulering
- Stor sedimenttransport i Håraelva pga. flaum



Om ein ser på flyfoto frå 1971 og 2019 kan det kan sjå ut som at deler av vifta er erodert bort.



Hydro Energi lurar på i kor stort omfang me er ansvarlege for erosjonsikring av elvevifter/utløp av bekkar kring Røldalsvatnet.
Best regards/ med venleg helsing Kari Bråtveit VTA RSK Hydro Energi Mob.tlf: 977 66 321

Et par kommentarer:

Det er **IKKE** vi grunneierne ved utløpet av Håraelva som har sagt/påstått at graving skyldes flommen i 2018. 1971 er mange år etter reguleringa (før-bildet til Kari) – har ingen betydning for svaret til NVE.

Jan 2021 Ola