

Håraelva – bilder utløpet og nedre del oktober 2020 og januar 2021, graving vestside.

25.okt 2020, god vannføring. Elva gravesr ut og det raser ut fra veste elveside (30/16).



Sett ovenfra, fra rv13.



25.okt 2020.



2.jan 2021

Utgravinga her skyldes manglende plastring og sikring av nedre del av elveleiet. Elva finner ulik vei i forhold til ulik vannstand i Røldalsvatnet.

Jan 2021 Ola